


# Anschlussblock von FESTO MHP1-PR8-3-PI-D9



Festo-Teilenummer: 197235

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Anschlussblock

Anschlussblock MHP1-PR8-3-PI-D9 mit Stecksockeln und elektrischem Multipol, für Halbmuffenventile MHP1-...-PI. Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

## Datenblatt

| Merkmal                                | Eigenschaft                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Max. Anzahl der Ventilplätze           | 8                                                          |
| Betriebsdruck                          | 0 - 8 bar                                                  |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                       |
| Umgebungstemperatur                    | -10 - 60 °C                                                |
| Befestigungsart Anschlussplatte        | mit Durchgangsbohrung                                      |
| Befestigungsart Ventil                 | mit Innengewinde                                           |
| Pneumatischer Anschluss 1              | M7                                                         |
| Pneumatischer Anschluss 3              | M7                                                         |
| Werkstoff Anschlussplatte              | Aluminium-Knetlegierung                                    |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.