

HWS-40-M8

Festo-Teilenummer: 188969



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Sensorhalter

Achtung Auslaufteil!

Austauschbarkeit: kein Ersatz

Sensorhalter HWS-40-M8 für induktive Sensoren SIEN-M8 bei Linearachsen DGE.

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
---------	-------------

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.