

50E-F44GCQS-D

Festo-Teilenummer: 530411_069



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

32P-XGL-R-M3AU-12M

Ventilinsel MPA-FB-VI Set

Änderung: Der Feldbusknoten F34

wurde durch den Feldbusknoten F44

ersetzt. 100% austauschbar

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.