

50E-F43GCQS-D-UL1

Festo-Teilenummer: 530411_096



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

32P-TCL-R-MBHSVAAH-MSMS3LJJLL

Ventilinsel MPA-FB-VI Set

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.