

# VMPA14-FB-EMG-8

Festo-Teilenummer: 8066765



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Elektronikmodul

Elektronikmodul VMPA14-FB-EMG-8 Diagnose=Unterspannung Ventile, Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Max. Anzahl Ventilsolen=8, Eigenstromaufnahme bei Lastspannung=23 mA, Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung=8 mA

## Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Diagnose	Unterspannung Ventile
Max. Anzahl der Ventilplätze	4
Max. Anzahl Ventilsolen	8
Eigenstromaufnahme bei Lastspannung	23 mA
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	8 mA
Nennanzugsstrom je Magnetsolen	58 mA bis 24 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung	9 mA nach 24 ms
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
Produktgewicht	30 g
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.